

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:


1er. TRIMESTRE 2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025


REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DE LA INSTITUCIÓN LOGO  Porcentaje de avance 100%	Nombre de la obra: P-1 Adecuación de laboratorios, cubículos y aulas multidisciplinarias del área académica de matemáticas y física, segunda etapa, del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO  GEOREFERENCIA: 20.096044811113288, -98.71351485504539	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO  Ubicación edificio	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS  Dirección Postal: Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184.
--	--	---	---


FOTOS




FOTOGRAFÍAS 1 (F1). Conclusión trabajos en cubos de muros de concreto para: escalera principal y escalera de emergencia, cubo de elevador y cubo de instalaciones.



FOTOGRAFÍA 2 (F2). Suministro y colocación de escaleras metálicas en cubos de escaleras; conclusión de trabajos de cancelería perimetral y pintura en primer nivel.




FOTOGRAFÍA 3 (F3). Conclusión trabajos primer nivel: Se observan acabados: piso de losas, cancelería exterior, preparación de instalaciones.



FOTOGRAFÍA 4 (F4). Conclusión trabajos segundo nivel: Conclusión de colado de losas y trabajos de impermeabilización y red pluvial (bajadas).

Observaciones :

Conclusión de trabajos de albañilería de muros de preli de azotea y fachada perimetral; en primer nivel: suministro e instalación de piso de loseta y cancelería perimetral; trabajos de impermeabilización en azotea y bajadas de agua pluvial.



FOTOGRAFÍA ANTES, DURANTE Y DESPUÉS (F5). Foto fachada lateral Suroeste del edificio.

Arq. Adrian Cordero Vleira
Dir. Proyectos y Obras

L.C. Gabriela Mejía Valencia
Directora General de Planeación

Dr. Octavio Castillo Acosta
Rector