

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

3er. TRIMESTRE 2025

30/09/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL


PRIORIDAD

1


Nombre de la obra:

Terminación de la adecuación del edificio de laboratorios, aulas y salas multifuncionales de Matemáticas y Física, tercer etapa, primer nivel, del Instituto de Ciencias Matemáticas e Ingeniería.

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (8)



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (9)



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)



Postal: Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184.
Dirección

Porcentaje de avance

54%

FOTOS



FOTOGRAFÍAS 1 (F1). Continuación de instalación hidro-sanitaria para sanitarios en primer nivel y descargas sanitarias.




FOTOGRAFIA 2 (F2). Colocación de muros de tablaroca, cancelerías de aluminio, bastidores para plafón y puertas.



FOTOGRAFIA 3 (F3). Tendido de tuberías en plafón para instalación eléctrica, voz y datos.



FOTOGRAFIA 4 (F4). Aplanado en muros interiores y pintura.



FOTOGRAFIA ANTES, DURANTE Y DESPUÉS (F5). Foto fachada lateral suroeste del edificio.

Arq. Adrián Cordero Visyra
Director de Proyectos y Obras

Dr. Octavio Castillo Acosta
Rector

L.C. Gabriela Mejía Valencia
Directora General de Planeación

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pesaña, se podrán copiar tantas pesañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.