

Acta: Junta de Aclaraciones

En la Ciudad de Pachuca de Soto, capital del estado libre y soberano de Hidalgo, siendo las 14:00 (catorce horas) del miércoles 28 (veintiocho) de junio de 2023 (dos mil veintitrés), se reunieron en el auditorio del primer piso del Edificio Torres de Rectoría, sita en carretera Pachuca - Actopan km 4.5, colonia Campo de Tiro, C. P. 42039, los representantes de la convocante que firmarán al calce y al margen de la presente acta, con motivo de llevar a cabo la **Junta de Aclaraciones** de la Licitación Pública Nacional **LA-72-046-913014998-N-10-2023**, para la contratación de los servicios de **mantenimiento a equipo de laboratorio**, misma que fue requerida por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a través de la Comisión Gasto - Financiamiento instalada como Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 28 fracción I, 33 y 33 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Una vez integrado el registro de participantes; la Comisión Gasto - Financiamiento instalada como Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios procede a realizar el pase de lista, no encontrándose presente ningún licitante:

Aclaraciones Administrativas:

A) Por la convocante:

- La factura se realizará conforme a la orden de servicio, incluyendo número de orden de servicio.
- Presentar la propuesta técnica (Anexo 13) y económica (Anexo 14) impresas en hoja membretada y en los formatos electrónicos Excel y PDF por separado, respetando el número y orden de las partidas, entregados en almacenamiento USB.
- Los documentos requeridos del I al XVI se deberán presentar digitalizados en formato PDF de forma individual (es decir, un archivo por cada documento) y estos se deberán entregar en el almacenamiento USB, se hace énfasis en los anexos 13 y 14 estos se deberán presentar en formato Excel y PDF.
- De la página 21 de las bases de licitación:

Dice:	Debe decir:
Documento XIV.- Presentar copia de Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) acorde al mantenimiento de aires acondicionados (explicito), mismo que se cotejará en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas o presentar carta de manifiesto bajo protesta de decir verdad que cuenta con dicho registro, donde deberá incluir número de folio, número de aviso de registro y la fecha de aviso de registro.	Documento XIV.- Presentar copia de Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) acorde a la reparación y mantenimiento de otro equipo electrónico y de equipo de laboratorio (equipo de medición y/o precisión) o a fin a lo solicitado en el Anexo Técnico (anexo 13), mismo que se cotejará en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas o presentar carta de manifiesto bajo protesta de decir verdad que cuenta con dicho registro, donde deberá incluir número de folio, número de aviso de registro y la fecha de aviso de registro.

[Handwritten signatures and marks on the left margin]

[Handwritten signatures and marks on the right margin]

[Large handwritten signatures at the bottom of the page]

Acta: Junta de Aclaraciones

B) Por la concursante:

1. **Suministros y Equipos Tecnológicos Regiomontanos S.A. de C.V.**, se reciben preguntas via correo electrónico.

Pregunta	Respuesta
Referente al Documento XIV.- Presentar copia de Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) acorde al mantenimiento de aires acondicionados (explicito), mismo que se cotejará en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas o presentar carta de manifiesto bajo protesta de decir verdad que cuenta con dicho registro, donde deberá incluir número de folio, número de aviso de registro y la fecha de aviso de registro, nuestros servicios no están relacionados con mantenimiento de aire acondicionado, solicitamos amablemente a la convocante acepte un manifiesto bajo protesta de decir verdad, que este documento no aplica.	Deberá presentar copia de Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) acorde a la reparación y mantenimiento de otro equipo electrónico y de equipo de laboratorio (equipo de medición y/o precisión) o a fin a lo solicitado en el Anexo Técnico (anexo 1), de acuerdo al cuarto punto de las Aclaraciones Administrativas de la presenta Acta.

Aclaraciones Técnicas:

A) Por la convocante:

Referente a la partida 105 del Anexo Técnico (Anexo 13)

Se cancela la partida toda vez que por error involuntario se describe un equipo que no corresponde a lo requerido por el Área Requirente, con fundamento en el artículo 38, 4to párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

• **Partida 415:**

Dice	Debe decir:
Mantenimiento correctivo. Se requiere el mantenimiento de la campana de extracción ya que no extrae los gases	Mantenimiento preventivo a Campana de extracción de humos, Modelo: CE-120, Número de Serie: C18812 Numero de inventario: 1. La campana de extracción de humos funciona correctamente para extraer cantidades ajas de humos y vapores. Adecuada para prácticas a nivel bachillerato. Sin embargo, para extracción de gases en prácticas de la licenciatura en minería, que conllevan una mayor producción de éstos, no alcanza a realizar una extracción eficiente. Al destapar la campana para visualizar su sistema de funcionamiento, nos percatamos de la presencia de una gran cantidad de polvo, que puede ser removido por la parte de afuera; sin embargo, el motor también tiene polvo en la parte interna. La unión entre el tubo y el filtro de paso que protege al motor aunque no fue destapada para su revisión, muy probablemente también contenga polvo e incluso

Acta: Junta de Aclaraciones

	<p>incrustaciones de partículas provenientes de los gases condensados.</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO a las líneas de gas del laboratorio. Descripción detallada del tipo de mantenimiento preventivo a las llaves que suministran gas en las mesas de trabajo ya que presentan fuga, el problema está en que las conexiones y juntas de las llaves están flojas. Aunque hemos intentado repararlas hace falta hacer una revisión más completa para subsanar la fuga en su totalidad.</p>
--	--

- Referente a las partidas 253, 254, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277 se apertura una visita en sitio sin ser obligatoria, en el Área Académica de odontología el día de mañana 29 de junio del año en curso, ubicada dentro del Instituto de Ciencias de la Salud en Circuito exhacienda La Concepción s/n Carretera Pachuca-Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C.P. 42160, en un horario de 1:30 PM a 5:00 PM, reportarse con la Dra. Iris López Santillán.

B) Por la concursante:

- Suministros y Equipos Tecnológicos Regiomontanos S.A. de C.V.**, manifiesta las siguientes dudas vía correo electrónico.

Partida	Pregunta	Respuesta
7	Referente a la partida 7: Servicio correctivo a campana de flujo laminar, se solicita amablemente a la convocante definir si el equipo presenta alguna falla o solo requiere el cambio de filtros.	El equipo no presenta falla, solo se requiere el cambio de filtros.
8	Referente a la partida 8: Servicio correctivo a campana de flujo laminar, se solicita amablemente a la convocante definir si el equipo presenta alguna falla o solo requiere el cambio de filtros.	El equipo requiere el cambio de filtros y el remplazo de una luz UV (TUV 300W) para su correcto funcionamiento.
73	Referente a la partida 73: Mantenimiento correctivo a Horno de cocimiento, se solicita amablemente a la convocante mencionar la falla presentada en el equipo.	Revisión y mantenimiento del sistema de combustión: desde la válvula pirostática el piloto de encendido cuesta trabajo encender, es necesario el cambio de todo el aislante térmico, (cocimiento disperejo, a los lados quema el producto) en todos los niveles, Controles de temperatura y humedad relativa: el tablero de programación presenta desgaste (el control es digital, está desgastado), cuesta trabajo programar temperaturas; ya no hay control de humedad. Limpieza general del sistema de combustión (la cámara de combustión tiene ceniza y hollín, cambiar quemadores y/o limpiar). Cambio de mangueras de gas de alta seguridad; Reemplazar las mangueras de gas, por seguridad ya tienen una cantidad considerable de horas de servicio. Ubicado en el Taller de Granos y Semillas

Acta: Junta de Aclaraciones

90	Referente a la partida 90: Mantenimiento correctivo para la Campana de bioseguridad clase II, se solicita amablemente a la convocante hacer mención de la falla que presenta el equipo o si solo requiere el cambio de filtros.	Mantenimiento correctivo para la Campana de bioseguridad clase II Marca Labconco, número de catálogo 3621304, serie 061265097: El equipo se encuentra ubicado en el Laboratorio de Microbiología del edificio J, planta baja. se requiere corrección de Fallas La campana requiere de cambio de filtros, cambio de lámpara de luz ultravioleta, una línea de gas no funciona y limpieza general y por ultimo pruebas que demuestren un buen funcionamiento.
137	Referente a la partida 137: Mantenimiento correctivo de estufa (horno de secado), se solicita amablemente a la convocante hacer mención de la falla que presenta el equipo.	Mantenimiento correctivo de estufa (horno de secado) marca LUMISTELL modelo HTP-41 No. Serie 07009H1P41 No. Inventario 00154752 que consiste corrección fallas, cambio de empaques de sellado, calibración de control de temperatura (equipo con control digital de temperatura y presenta problemas de calibración), limpieza general y pruebas de buen funcionamiento. Laboratorio de Nutrición y Reproducción Animal
145	Referente a la partida 145: Mantenimiento preventivo y correctivo a Campana de extracción de humo, se solicita amablemente a la convocante mencionar la falla presentada en el equipo.	Mantenimiento correctivo a Campana de extracción de humo marca Fosher Alder modelo CS-122 y número de inventario 143896 que consiste reparación de fallas, el equipo en un cierto tiempo de uso, en lugar de extraer los humos los regresa, además requiere cambio de filtros Limpieza general y pruebas de buen funcionamiento. Ubicado en el laboratorio de Bioquímica y Biología Celular
253, 254, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277	Referente a las partidas 253, 254, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277: Mantenimiento correctivo del estado físico, cable, boton de encendido, condensador, diafragma, foco o fuente de luz y en caso de que este dañado algún componente se cambie o se repare según sea el caso, por lo que se pide que se incluyan refacciones. Calibración, limpieza y pruebas de funcionamiento de objetivos y oculares. Ajuste de pinzas y de platina. Verificación de resistencia de la placa base. MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA CARL ZEISS MODELOS K4 DE 3 BJETIVOS. Se solicita amablemente a la convocante mencionar las fallas presentada en dichos equipos.	

Respuesta: Se han detectado las siguientes fallas:

Número de partida	Centro de Costos	Cant.	Descripción	Unidad de Medida	Número de identificación del equipo
253	Área Académica de Odontología	1	Mantenimiento correctivo del estado físico, cable, botón de encendido, condensador, diafragma, foco o fuente de luz y en caso de que este dañado algún componente se cambie o se repare según sea el caso, por lo que se pide que se incluyan refacciones. Calibración, limpieza y pruebas de funcionamiento de objetivos y oculares. Ajuste de pinzas y de platina.	Mantenimiento	Prende el microscopio, pero no es posible visualizar las muestras.

Acta: Junta de Aclaraciones

			MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA CARL ZEISS MODELOS K4 DE 3 BJETIVOS. NO. SERIE J260131856 NO. INVENTARIO 00054035 LAB DE HISTOLOGIA		
254	Área Académica de Odontología	1	Mantenimiento correctivo del estado físico, cable, botón de encendido, condensador, diafragma, foco o fuente de luz y en caso de que este dañado algún componente se cambie o se repare según sea el caso, por lo que se pide que se incluyan refacciones. Calibración, limpieza y pruebas de funcionamiento de objetivos y oculares. Ajuste de pinzas y de platina. MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA CARL ZEISS MODELOS K4 DE 3 BJETIVOS. NO. SERIE J26131354 NO. INVENTARIO 00054037 LAB DE HISTOLOGIA NUMERO DE INVENTARIO 513054037	Mantenimiento	Prende el microscopio, pero no es posible visualizar las muestras.
256	Área Académica de Odontología	1	Mantenimiento correctivo del estado físico, cable, botón de encendido, condensador, diafragma, foco o fuente de luz y en caso de que este dañado algún componente se cambie o se repare según sea el caso, por lo que se pide que se incluyan refacciones. Calibración, limpieza y pruebas de funcionamiento de objetivos y oculares. Ajuste de pinzas y de platina. Microscopio binocular Marca Carl Zeiss Modelo K4 de 3 objetivos. No. Serie J260131848 No. Inventario 00054042 Lab de Histología	Mantenimiento	Prende el microscopio, pero no es posible visualizar las muestras.
257	Área Académica de Odontología	1	Mantenimiento correctivo del estado físico, cable, botón de encendido, condensador, diafragma, foco o fuente de luz y en caso de que este dañado algún componente se cambie o se repare según sea el caso, por lo que se pide que se incluyan refacciones. Calibración, limpieza y pruebas de funcionamiento de objetivos y oculares. Ajuste de pinzas y de platina. Microscopio binocular Marca Carl Zeiss Modelo K4 de 3 objetivos. No. Serie J260131863 No. Inventario 00054028 Lab. de Histología	Mantenimiento	Prende el microscopio, pero no es posible visualizar las muestras.
258	Área Académica de Odontología	1	Mantenimiento correctivo del estado físico, cable, botón de encendido, condensador, diafragma, foco o fuente de luz y en caso de que este dañado algún componente se cambie o se repare según sea el caso, por lo que se pide que se incluyan refacciones. Calibración, limpieza y pruebas de funcionamiento de objetivos y oculares. Ajuste de pinzas y de platina. MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA CARL ZEISS MODELOS K4 DE 3 BJETIVOS. NO. SERIE 5260131847 NO. INVENTARIO 00054043 LAB DE HISTOLOGIA	Mantenimiento	Prende el microscopio, pero no es posible visualizar las muestras.

Acta: Junta de Aclaraciones

259	Área Académica de Odontología	1	Mantenimiento correctivo del estado físico, cable, botón de encendido, condensador, diafragma, foco o fuente de luz y en caso de que este dañado algún componente se cambie o se repare según sea el caso, por lo que se pide que se incluyan refacciones. Calibración, limpieza y pruebas de funcionamiento de objetivos y oculares. Ajuste de pinzas y de platina. MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA CARL ZEISS MODELOS K4 DE 3 BJETIVOS. NO. SERIE J251131821 NO. INVENTARIO 00054016 LAB DE HISTOLOGIA	Mantenimiento	Prende el microscopio, pero no es posible visualizar las muestras.
260	Área Académica de Odontología	1	Mantenimiento correctivo del estado físico, cable, botón de encendido, condensador, diafragma, foco o fuente de luz y en caso de que este dañado algún componente se cambie o se repare según sea el caso, por lo que se pide que se incluyan refacciones. Calibración, limpieza y pruebas de funcionamiento de objetivos y oculares. Ajuste de pinzas y de platina. Verificación de resistencia de la placa base. MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA CARL ZEISS MODELOS K4 DE 3 BJETIVOS. NO. SERIE J2601311855 NO. INVENTARIO 00054036 LAB DE HISTOLOGIA	Mantenimiento	El microscopio no enciende se tiene que revisar la placa base por posible daño en la tarjeta.
261	Área Académica de Odontología	1	Mantenimiento correctivo del estado físico, cable, botón de encendido, condensador, diafragma, foco o fuente de luz y en caso de que este dañado algún componente se cambie o se repare según sea el caso, por lo que se pide que se incluyan refacciones. Calibración, limpieza y pruebas de funcionamiento de objetivos y oculares. Ajuste de pinzas y de platina. MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA CARL ZEISS MODELOS K4 DE 3 BJETIVOS. NO. SERIE J260131846 NO. INVENTARIO 0054044 LAB DE HISTOLOGIA	Mantenimiento	Prende el microscopio, pero no es posible visualizar las muestras.
262	Área Académica de Odontología	1	Mantenimiento correctivo del estado físico, cable, botón de encendido, condensador, diafragma, foco o fuente de luz y en caso de que este dañado algún componente se cambie o se repare según sea el caso, por lo que se pide que se incluyan refacciones. Calibración, limpieza y pruebas de funcionamiento de objetivos y oculares. Ajuste de pinzas y de platin. MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA CARL ZEISS MODELOS K4 DE 3 BJETIVOS. NO. SERIE J260131850 NO. INVENTARIO 00054041 LAB DE HISTOLOGIA	Mantenimiento	Prende el microscopio, pero no es posible visualizar las muestras.

Acta: Junta de Aclaraciones

263	Área Académica de Odontología	1	Mantenimiento correctivo del estado físico, cable, botón de encendido, condensador, diafragma, foco o fuente de luz y en caso de que este dañado algún componente se cambie o se repare según sea el caso, por lo que se pide que se incluyan refacciones. Calibración, limpieza y pruebas de funcionamiento de objetivos y oculares. Ajuste de pinzas y de platina. MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA CARL ZEISS MODELOS K4 DE 3 BJETIVOS. NO. SERIE J260131858 NO. INVENTARIO 54033 LAB DE HISTOLOGIA	Mantenimiento	El microscopio no enciende se tiene que revisar la placa base por posible daño en la tarjeta.
264	Área Académica de Odontología	1	Mantenimiento correctivo del estado físico, cable, botón de encendido, condensador, diafragma, foco o fuente de luz y en caso de que este dañado algún componente se cambie o se repare según sea el caso, por lo que se pide que se incluyan refacciones. Calibración, limpieza y pruebas de funcionamiento de objetivos y oculares. Ajuste de pinzas y de platina. MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA CARL ZEISS MODELOS K4 DE 3 BJETIVOS. NO. SERIE J260131859 NO. INVENTARIO 00054031 LAB DE HISTOLOGIA	Mantenimiento	El microscopio no enciende se tiene que revisar la placa base por posible daño en la tarjeta..
265	Área Académica de Odontología	1	Mantenimiento correctivo del estado físico, cable, botón de encendido, condensador, diafragma, foco o fuente de luz y en caso de que este dañado algún componente se cambie o se repare según sea el caso, por lo que se pide que se incluyan refacciones. Calibración, limpieza y pruebas de funcionamiento de objetivos y oculares. Ajuste de pinzas y de platina. MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA CARL ZEISS MODELOS K4 DE 3 BJETIVOS. NO. SERIE J260131861 NO. INVENTARIO 00054030 LAB DE HISTOLOGIA	Mantenimiento	Prende el microscopio, pero no es posible visualizar las muestras.
266	Área Académica de Odontología	1	Mantenimiento correctivo del estado físico, cable, botón de encendido, condensador, diafragma, foco o fuente de luz y en caso de que este dañado algún componente se cambie o se repare según sea el caso, por lo que se pide que se incluyan refacciones. Calibración, limpieza y pruebas de funcionamiento de objetivos y oculares. Ajuste de pinzas y de platina. MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA CARL ZEISS MODELOS K4 DE 3 BJETIVOS. NO. SERIE J260131861 NO. INVENTARIO 00054030 LAB DE HISTOLOGIA	Mantenimiento	Prende el microscopio, pero no es posible visualizar las muestras.
267	Área Académica de Odontología	1	Mantenimiento correctivo del estado físico, cable, botón de encendido, condensador, diafragma, foco o fuente de luz y en caso de que este dañado algún	Mantenimiento	Prende el microscopio, pero no es posible

Acta: Junta de Aclaraciones

			componente se cambie o se repare según sea el caso, por lo que se pide que se incluyan refacciones. Calibración, limpieza y pruebas de funcionamiento de objetivos y oculares. Ajuste de pinzas y de platina.. MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA CARL ZEISS MODELOS K4 DE 3 BJETIVOS. NO. SERIE J260131865 NO. INVENTARIO 00054026 LAB DE HISTOLOGIA		visualizar las muestras.
268	Área Académica de Odontología	1	Mantenimiento correctivo del estado físico, cable, botón de encendido, condensador, diafragma, foco o fuente de luz y en caso de que este dañado algún componente se cambie o se repare según sea el caso, por lo que se pide que se incluyan refacciones. Calibración, limpieza y pruebas de funcionamiento de objetivos y oculares. Ajuste de pinzas y de platina. MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA CARL ZEISS MODELOS K4 DE 3 BJETIVOS. NO. SERIE J260131866 NO. INVENTARIO 00054025 LAB DE HISTOLOGIA	Mantenimiento	El microscopio no enciende se tiene que revisar la placa base por posible daño en la tarjeta.
269	Área Académica de Odontología	1	Mantenimiento correctivo del estado físico, cable, botón de encendido, condensador, diafragma, foco o fuente de luz y en caso de que este dañado algún componente se cambie o se repare según sea el caso, por lo que se pide que se incluyan refacciones. Calibración, limpieza y pruebas de funcionamiento de objetivos y oculares. Ajuste de pinzas y de platina. MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA CARL ZEISS MODELOS K4 DE 3 BJETIVOS. NO. SERIE J26131851 NO. INVENTARIO 00054040 LAB DE HISTOLOGIA	Mantenimiento	Prende el microscopio, pero no es posible visualizar las muestras.
270	Área Académica de Odontología	1	Mantenimiento correctivo del estado físico, cable, botón de encendido, condensador, diafragma, foco o fuente de luz y en caso de que este dañado algún componente se cambie o se repare según sea el caso, por lo que se pide que se incluyan refacciones. Calibración, limpieza y pruebas de funcionamiento de objetivos y oculares. Ajuste de pinzas y de platina. Verificación de resistencia de la placa base. MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA CARL ZEISS MODELOS K4 DE 3 BJETIVOS. NO. SERIE J26131853 NO. INVENTARIO 00054038 LAB DE HISTOLOGIA	Mantenimiento	Prende el microscopio, pero hay una falla pues no se ve adecuadamente.
271	Área Académica de Odontología	1	Mantenimiento correctivo del estado físico, cable, botón de encendido, condensador, diafragma, foco o fuente de luz y en caso de que este dañado algún componente se cambie o se repare según sea el caso, por lo que se pide que se incluyan refacciones.	Mantenimiento	Prende el microscopio, pero no es posible visualizar las muestras.

Acta: Junta de Aclaraciones

			Calibración, limpieza y pruebas de funcionamiento de objetivos y oculares. Ajuste de pinzas y de platina. MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA CARL ZEISS MODELOS K4 DE 3 BJETIVOS. NO. SERIE J26131862 NO. INVENTARIO 00054029 LAB DE HISTOLOGIA		
272	Área Académica de Odontología	1	Mantenimiento correctivo del estado físico, cable, botón de encendido, condensador, diafragma, foco o fuente de luz y en caso de que este dañado algún componente se cambie o se repare según sea el caso, por lo que se pide que se incluyan refacciones. Calibración, limpieza y pruebas de funcionamiento de objetivos y oculares. Ajuste de pinzas y de platina. MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA CARL ZEISS MODELOS K4 DE 3 BJETIVOS. NO. SERIE J26131868 NO. INVENTARIO 00054023 LAB DE HISTOLOGIA	Mantenimiento	Prende el microscopio, pero no es posible visualizar las muestras.
273	Área Académica de Odontología	1	Mantenimiento correctivo del estado físico, cable, botón de encendido, condensador, diafragma, foco o fuente de luz y en caso de que este dañado algún componente se cambie o se repare según sea el caso, por lo que se pide que se incluyan refacciones. Calibración, limpieza y pruebas de funcionamiento de objetivos y oculares. Ajuste de pinzas y de platina. MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA CARL ZEISS MODELOS K4 DE 3 BJETIVOS. NO. SERIE J26131869 NO. INVENTARIO 00054022 LAB DE HISTOLOGIA	Mantenimiento	Prende el microscopio, pero no es posible visualizar las muestras.
274	Área Académica de Odontología	1	Mantenimiento correctivo del estado físico, cable, botón de encendido, condensador, diafragma, foco o fuente de luz y en caso de que este dañado algún componente se cambie o se repare según sea el caso, por lo que se pide que se incluyan refacciones. Calibración, limpieza y pruebas de funcionamiento de objetivos y oculares. Ajuste de pinzas y de platina. MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA CARL ZEISS MODELOS K4 DE 3 BJETIVOS. NO. SERIE J26131870 NO. INVENTARIO 00054021 LAB DE HISTOLOGIA	Mantenimiento	Prende el microscopio, pero no es posible visualizar las muestras.
275	Área Académica de Odontología	1	Mantenimiento correctivo del estado físico, cable, botón de encendido, condensador, diafragma, foco o fuente de luz y en caso de que este dañado algún componente se cambie o se repare según sea el caso, por lo que se pide que se incluyan refacciones. Calibración, limpieza y pruebas de funcionamiento de objetivos y oculares. Ajuste de pinzas y de platina. MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA CARL ZEISS	Mantenimiento	Prende el microscopio, pero no es posible visualizar las muestras.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Acta: Junta de Aclaraciones

			MODELOS K4 DE 3 BJETIVOS. NO. SERIE J26131871 NO. INVENTARIO 00054020 LAB DE HISTOLOGIA		
276	Área Académica de Odontología	1	Mantenimiento correctivo del estado físico, cable, botón de encendido, condensador, diafragma, foco o fuente de luz y en caso de que este dañado algún componente se cambie o se repare según sea el caso, por lo que se pide que se incluyan refacciones. Calibración, limpieza y pruebas de funcionamiento de objetivos y oculares. Ajuste de pinzas y de platina. MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA CARL ZEISS MODELOS K4 DE 3 BJETIVOS. NO. SERIE J26131873 NO. INVENTARIO 00054018 LAB DE HISTOLOGIA	Mantenimiento	Prende el microscopio, pero no es posible visualizar las muestras.
277	Área Académica de Odontología	1	Mantenimiento correctivo del estado físico, cable, botón de encendido, condensador, diafragma, foco o fuente de luz y en caso de que este dañado algún componente se cambie o se repare según sea el caso, por lo que se pide que se incluyan refacciones. Calibración, limpieza y pruebas de funcionamiento de objetivos y oculares. Ajuste de pinzas y de platina. MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA CARL ZEISS MODELOS K4 DE 3 BJETIVOS. NO. SERIE J2613857 NO. INVENTARIO 00054034 LAB DE HISTOLOGIA	Mantenimiento	Prende el microscopio, pero no es posible visualizar las muestras.

Así mismo, para una mayor precisión de las fallas de los equipos, sin ser obligatorio, se apertura una visita en sitio en el Área Académica de odontología el día de mañana 29 de junio del año en curso, ubicada dentro del Instituto de Ciencias de la Salud en Circuito ex hacienda La Concepción s/n Carretera Pachuca-Actopan, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C.P. 42160, en un horario de 1:30 PM a 5:00 PM, reportarse con la Dra. Iris López Santillán.

313	Referente a la partida 313: Servicio de mantenimiento correctivo a la campana de flujo laminar, se solicita amablemente a la convocante mencionar la falla presentada en el equipo, o si únicamente se requiere el cambio de los filtros.	El cambio de un filtro y prefiltro, la parte eléctrica, en específico el interruptor está flojo y las pruebas de buen funcionamiento. Se anexan datos de los filtros y prefiltros: FILTRO HEPA PARA CAMPANA DE FLUJO LAMINAR MARCA VECO, NO. DE SERIE D-03/95. FILTRO HEPA TIPO CARTUCHO/RIGIDO, EFICIENCIA 99.99%, DIMENSIONES DEL FILTRO ALTO 24 " X FRENTE 36 " X FONDO 3.0625", MARCO DE ALUMINIO, SELLO DE NEOPRENO. PREFILTRO JCT-ESPECIAL, MARCO DE CARTON, MEDIO FILTRANTE FIBRA SINTETICA EFICIENCIA 80% GRAVIMETRICA, DIMENSIONES 36X36X2 CMS
316	Referente a la partida 316: Servicio de mantenimiento correctivo de 2 incubadoras,	La parte eléctrica del equipo, en específico el panel de control que regula la temperatura y humedad. Ajuste,

Acta: Junta de Aclaraciones

	se solicita amablemente a la convocante mencionar la falla presentada en el equipo.	calibración y pruebas de buen funcionamiento (ajuste, calibración, estabilización de temperatura y humedad).
--	---	--

Quedan debidamente notificados los licitantes en este acto, que la fecha para el acto de presentación y apertura de ofertas técnicas y económicas tendrá verificativo el miércoles 05 (cinco) de julio de 2023 (dos mil veintitrés) a las 09:30 (nueve horas con treinta minutos) en el auditorio del primer piso del edificio torres de rectoría.

Sin otro asunto que tratar, se da por concluida la presente sesión, siendo las 15:00 (quince horas) del mismo día, mes y año en que se actúa, firmando para su debida constancia todos y cada uno de los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo, previa lectura y ratificación de su contenido.

**Comisión Gasto - Financiamiento
Instalada como
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios**

Mtro. Julio César Leines Medécigo
Presidente

Mtro. Juan Carlos Peña Manzano
Representante

Mtra. Hannia Ingrid Salinas González
Asesor

L. C. Luis Nava Contreras
Representante

Mtra. Maricela Escárcega Ramírez
Secretaria

L. A. Dulce Rodríguez Gutiérrez
Representante

Mtro. Antonio Mota Rojas
Asesor


Lic. Mariana Figueroa Santillán
Representante

Dr. Edgar Martínez Torres
Vocal


Dr. Guillermo González Naranjo
Representante

Acta: Junta de Aclaraciones

Asesores Técnicos



Dr. Óscar Rodolfo Suárez Castillo
Director de Laboratorios



Mtra. Judith Berenice Alemán García
Subdirectora de Laboratorios



Mtra. Maricarmen Pérez López
Dirección de Laboratorios



Mtro. Juan Daniel Ramírez Zamora
Dirección de Laboratorios



L.A. Ernesto Morales Téllez
Dirección de Laboratorios



Mtro. José Manuel Fernández Ramírez
Dirección de Laboratorios

