

2019



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
Diciembre\_2019

FECHA DE CORTE: 31/12/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD **1** Nombre de la obra: **Construcción en planta baja de edificio de aulas multidisciplinarias, en Ciudad Universitaria de Tulancingo.**




Porcentaje de avance

84%



UBICACIÓN DE LA OBRA  
CIUDAD UNIVERSITARIA DE TULANCINGO

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



Avenida Universidad Km. 1 s/n, Exhacienda Aguetzalpa, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, C.P. 42600

FOTOS



F1: Acabados: Suministro y colocación de pisos, montaje de muros.



F2: Suministro y colocación de estructura para recibir neocantera.

Comentarios de los trabajos realizados:  
Muros de durock, colocación de piso porcelanato, suministro y colocación de estructura metálica (bastidores) para recibir acabado, ducterías de instalaciones pluviales, sanitarias, eléctricas, telecomunicaciones, detectores de humo.



F3: Vista de Fachada principal y posterior, se inicia con preparaciones y trabajos para recibir acabados según proyecto.



F4: Vista Interior. Preparación para instalación de servicios.



F5: Foto panorámica del terreno donde se observa trabajos de colado de losa

Mtro. Adolfo Pontigo Loyola  
Rector

Arq. Adrián Cordero Vieyra  
Director de Proyectos y Obras

